

Besuchen Sie hier die [Webversion](#).



Endlich nicht mehr "anecken"!



Genießen Sie ungeahnten Platz und Komfort mit unserem abnehmbaren Lenkrad. Das hochwertige Lederlenkrad ermöglicht das bequeme Drehen des Fahrersitzes und lässt diesen im Handumdrehen zum Loungesessel werden.

Erhältlich für folgende Fahrzeuge (serienmäßig ohne Airbag und Multifunktionslenkrad) :

- Iveco Daily ab MJ '06
- Iveco EC ab MJ '08
- MAN TGL ab MJ '06
- MB Atego (mit integrierter Hupe)

Neue Reisemobilstellplätze für unsere Kunden!



Im Zuge unseres Anbaus wurden zwei geräumige Reisemobilstellplätze geschaffen, auf denen Sie im Rahmen einer Nachrüstung bei uns entspannt und direkt vor Ort verweilen können. Neben einem Strom- und Wasseranschluss bieten diese auch eine Entsorgungsmöglichkeit. Fühlen Sie sich rundum wohl während Ihrer Nachrüstung bei Fahrzeugbau Meier!



Feuerverzinken & Weißrost

Im Fahrzeugbau hat sich Feuerverzinken als Korrosionsschutz von Bauteilen aus Stahl bewährt. Dazu wird das Bauteil mit einer dünnen Schicht aus verflüssigtem Zink überzogen, die das Bauteil nicht nur gegen äußere Einflüsse abschirmt, sondern auch als aktiver Korrosionsschutz wirkt. Da Zink in der elektrochemischen Spannungsreihe im Vergleich zu Eisen unedler ist, bleibt der Schutz des Bauteils auch bei Beschädigungen der Verzinkung bestehen. Kommt es beispielsweise zu einem Steinschlag an der Oberfläche, bleibt der Korrosionsschutz bei einer Verzinkung im Gegensatz zu Lackierungen oder Pulverbeschichtungen erhalten.

Ein optischer Mangel, der bei verzinkten Oberflächen auftreten kann, ist der Weißrost. Weißrost entsteht, wenn sich die für den Korrosionsschutz wesentliche Oxid- bzw. Carbonatschicht noch nicht ausgebildet hat oder diese beschädigt wurde und die Oberfläche gleichzeitig Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dabei ist der Weißrost kein Anzeichen einer qualitativ mangelhaften Verzinkung. Abhilfe schaffen sogenannte Weißrostbürsten, mit denen der poröse Weißrost vorsichtig abgebürstet werden kann. In der Regel bildet sich nach dem Abbürsten kein Weißrost mehr.

**Bitte beachten Sie unseren Betriebsurlaub
von 06. August bis 19. August!**

*Impressum:
Fahrzeugbau Meier GmbH
In der Herrnau 7
90518 Altdorf*

Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität!

Newsletter abbestellen